

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите  
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата: 11.05.2022

учетный номер № 24220061000201013356

QR-код <\*>

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 [sekretar@mchskrsk.ru](mailto:sekretar@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам**

663180, Енисейск, ул. Ленина, 122а, тел. 2-23-07, [ofps13gpn@mchskrsk.ru](mailto:ofps13gpn@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА**

п. Тея

(место составления)

« 16 » мая 2022 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 10 ч 00 мин «16» мая 2022г.

Осмотр продолжен с      ч      мин по      ч.      мин. «    » 20 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Дознаватель ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

районам Дерновых В.В., ст. лейтенант внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра

Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул.  
Строителей, 1Б, помещения 1-47, 50-53, 58, 75-138

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

- Гайнулова В.М., директор Краевого государственного бюджетного учреждения  
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения  
«Северо-Енисейский» (далее КГБУ СО «КЦСОН»), приказ №925-ОДот 25.12.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. ----

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы (\* в случае проведения осмотра в ходе  
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта.

-----  
фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(\* в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом  
указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту) -----

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

-----  
(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: Здание учреждения КГБУ СО «КЦСОН» расположено

(описывается каждое помещение в отдельности)

по адресу Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, 1Б, помещения 1-47, 50-53, 58, 75-138, по функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1 (специализированные дома престарелых и инвалидов), год постройки 2005. Здание двухэтажное, с чердачным помещением, V степени огнестойкости, имеет сложную форму. В состав здания входит главный корпус, хозяйственный блок, данные части здания сообщаются между собой тёплым переходом. Размер главного корпуса в осях: 47,0 x 37,6 метров; размеры хозяйственного блока с переходом 47,38 x 28,0 метров. Главный корпус состоит из двух этажей, хозяйственный блок и автомобильный бокс, одноэтажный. Общая площадь помещений КГБУ СО «КЦСОН «Северо-Енисейский» составляет 2077,2 кв.м., часть помещений южного крыла здания, занимает Тейская врачебная амбулатория.

Стены здания брусовые, кровля металлическая по деревянной обрешётке. Перекрытия междуэтажное и чердачное выполнены деревянными щитами по несущим балкам. В чердачном перекрытии в качестве утеплителя применены минераловатные плиты. Снаружи стены обшиты металлическими панелями «Сайдинг», с теплоизоляционным материалом «Ursa». Здание разделено на отсеки одной противопожарной стеной.

Прилегающая территория по периметру имеет ограждение, въезд на территорию осуществляется через въездные ворота, расположенные с фасадной стороны объекта защиты, имеется уличное освещение по всему периметру объекта. Отопление помещений объекта защиты осуществляется от центральной котельной, расположенной в п. Тея, вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением, естественная через форточки, оконных проемов.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре, пожарная сигнализация дублирует сигнал на пульт подразделения пожарной охраны ОП ПСЧ-94 13 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю.


Дежурный персонал учреждения обеспечен сертифицированными индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания в количестве 6 штук, электрические фонари в количестве 6 штук. Имеется 12 шт. радиоканальных устройств персонального оповещения и вызова «Браслет-Р».

Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, огнетушителям присвоены порядковые номера, количество 16 шт., в помещениях на видных местах вывешены таблички с номерами телефонов вызова пожарной охраны.


Эвакуация, непосредственно наружу, осуществляется по трём внутренним лестничным маршам, также имеются дополнительные эвакуационные выходы с лестничных площадок, лестничных маршей, на наружные лестницы третьего типа. Также имеются запасные эвакуационные выходы на первом этаже из помещения столовой и хозяйственного блока.

Вестибюль отделён от прилегающих коридоров перегородками с дверями, двери коридоров и лестничных клеток имеют устройства для самозакрывания. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, на этажах размещены поэтажные планы эвакуации людей при пожаре. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, расположенного на территории объекта защиты. В здании имеется внутренний противопожарный водопровод, пожарные шкафы укомплектованы напорными рукавами и ручными стволами. В санитарных узлах жилых комнат установлены шланги с насадками для внутриквартирного пожаротушения «Роса». В воздуховодах вентиляции установлены противопожарные клапаны, смонтирована система, отключающая вентиляционную установку при срабатывании пожарной сигнализации. Вентиляционные камеры расположены на первом и втором этажах здания. Численность людей на момент проверки составляла 21 человек, численность рабочего персонала составляет 45 чел., (2 чел. в ночное время).

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица



(подпись лица, проводившего осмотр)



(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) \_\_\_\_\_

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра \_\_\_\_\_

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт) \_\_\_\_\_


(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Дознаватель ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам. Дерновых В.В., ст. лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.